



Kit de réparation carburateur 2 corps 586 Série 2100,2150 pour Ford Mustang 8 cylindres de 1964 à 1972

Kit de réparation carburateur 2 corps 586 Série 2100,2150 pour Ford Mustang 8 cylindres de 1964 à 1972
Compatible avec moteur 8 cylindres : 5.0L 302Cu 5.8L 351Cu 6.4L 390Cu



Référence : 586

Prix : 46.90€

Descriptif :

Kit de réparation carburateur 2 corps 586 Série 2100,2150 pour Ford Mustang 8 cylindres de 1964 à 1973

Compatible avec moteur 8 cylindres :

5.0L 302Cu

5.8L 351Cu

6.4L 390Cu

[Lien vers la fiche du produit](#)